




Лицевая сторона  
без отверстий


Соединить детали  
Болты М8








Болт М10




Болт М8 с круглой головкой

Болт М8 с круглой головкой

Монтажный уголок  
болт М8 с круглой  
головкой







Установить направляющие  
как указано на рисунке,  
на другую сторону зеркальная

Сборка замка


Пружину подрезать после установки


Гайка шайба М12






Установить на ящик  
Болт с круглой головкой






Соединить тягу винтом M8

Между тягой и крышкой  
шайба




Вставить тягу в направляющую



Соединить гайкой М8  
как показано на рисунке

7



Установить обтекатель